



Noch ohne Radsätze und Gestänge sieht 41 096 etwas "nackt" aus.




Fleißige Vereinsmitglieder beim Ausbau des alten Überhitzers.

Einige Impressionen von der Aufarbeitung



Der Tender mit neuer Rückwand, die Seitenwand ist noch in Arbeit.



Bis auf wenige Teile wieder komplett ...



Das erste Mal wieder unter Dampf. Die Sicherheitsventile werden eingestellt.



Die 41 096 auf ihrer ersten Probefahrt bei der Ausfahrt aus Ceske Velenice am 25. Februar 2009.